



WICHTIGE RÜCKRUF-MITTEILUNG

Subject Öhlins R&T Steering Damper for BMW S1000RR, 2010 - 2011, SD033	Date 2013-07-30	Page 1(3)
Author Peter Andersson	Distribution Endkonsumenten	

Sehr geehrter ÖHLINS-Kunde

Wir bedauern Sie informieren zu müssen, dass ÖHLINS RACING AB einen die Fahrzeugsicherheit betreffenden Produktmangel bei den Nachrüstlenkungsdämpfer für die BMW S1000 RR, Modelljahrgang 2010 – 2011 festgestellt hat.

ÖHLINS RACING AB hat deshalb entschieden sämtliche betroffenen Lenkungsdämpfer bzw. deren Halterungen zurückzurufen und durch neue Halterungen zu ersetzen.

Der Grund für den Halteraustausch ist, dass die Halterungen in eine unvorteilhafte Richtung gefräst wurden und in Kombination mit einem möglichen fehlerhaften Material das Aluminium empfindlich wird für eine Spannungsrisskorrosion.

WICHTIGE MITTEILUNG!

Obwohl kein Risiko besteht die Kontrolle über das Motorrad während normalem Fahrens zu verlieren, besteht ein Risiko, dass die Halterung beim Manövrieren in einem engen Radius brechen könnte oder wenn der maximale Lenkeinschlag auf eine Seite ausgenützt wird. **Wir empfehlen deshalb dringend den Lenkungsdämpfer sofort und vor dem nächsten Gebrauch vom Motorrad zu entfernen . Es besteht ein Sicherheitsrisiko, wenn das Motorrad mit der fehlerhaften Halterung des Lenkungsdämpfers gefahren wird.**



Die fehlerhaften Halterungen wurden von ÖHLINS RACING AB nach dem 10. Juli 2012 nicht mehr verwendet, weshalb das Problem für danach produzierte Lenkungsdämpfer nicht mehr besteht.

Für diesen Austausch haben Sie keinerlei Kosten zu tragen. ÖHLINS Racing AB übernimmt sämtliche Kosten in Zusammenhang mit dem Halteraustausch. Falls Sie sich entscheiden den



Subject Öhlins R&T Steering Damper for BMW S1000RR, 2010 – 2011, SD033	Date 03.12.2013	Page 2(3)
--	--------------------	--------------

Lenkungsämpfer durch ein ÖHLINS-Service-Center/Ihre Fachwerkstatt montieren zu lassen, werden diese Kosten ebenfalls durch ÖHLINS getragen.

Falls Sie nicht mehr Eigentümer des Lenkungsämpfers bzw. des Motorrads mit dem Lenkungsämpfer sind, bitten wir Sie, uns den neuen Eigentümer an unseren Importeur 3W Motosport bekanntzugeben.

Die den Rückruf betreffenden Produktions-Batchnummern sind auf Seite 3 ersichtlich. Am Lenkungsämpfer ist die Nummer am Körper des Lenkungsämpfers eingestanz.

Für den Umtausch des fehlerhaften Halters wenden Sie sich bitte direct an den Schweizerischen ÖHLINS-Importeur 3W MOTOSPORT (Kontaktaten siehe unten). Geben Sie ihm bitte folgende Informationen bekannt:

- Produktions-Batchnummer des Lenkungsämpfers
- Datum und Ort, wo Sie den Lenkungsämpfer gekauft haben
- Ihre Name und komplette Adresse

Der Austausch wird danach durch den ÖHLINS-Importeur 3W Motosport in die Wege geleitet und Sie erhalten im Austausch mit dem fehlerhaften Halter einen neuen einwandfreien Halter.

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den Schweizer Importeur 3W Motosport.

Wir entschuldigen uns für sämtliche durch diesen Produkterückruf entstehenden Unannehmlichkeiten, aber Ihre Sicherheit ist für uns das Wichtigste.

Mit freundlichen Grüßen

Öhlins Racing AB

Importeur für die Schweiz:

**3W Motosport
Weiachstrasse 90
8413 Neftenbach**

Tel.: 052 315 31 88
Fax: 052 315 37 54
E-Mail: info@3w-motosport.ch

Appendix 1: Produktions-Batchnummern der den Rückruf betreffenden Lenkungsämpfer



INFORMATION

<small>Subject</small> Öhlins R&T Steering Damper for BMW S1000RR, 2010 – 2011, SD033	<small>Date</small> 03.12.2013	<small>Page</small> 3(3)
---	-----------------------------------	-----------------------------

Appendix 1:

Produktionsbatchnummern der mit den fehlerhaften Haltern ausgestatteten Lenkungsämpfer

SD 033 128351

SD 033 128352

SD 033 131562

SD 033 131766